

Калькулятор точки росы TQC TM0040

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОПИСАНИЕ

Обеспечивает получение точных значений относительной влажности и точки росы из температур “мокрой” и “сухой” колб гигрометра TQC TM0081.

Калькулятор включает шкалу для пересчета значений в градусах по Фаренгейту в градусы по Цельсию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон шкалы: от -10 до 50 °C
- Точность: 1% от стандартных таблиц

РАСЧЕТ ТОЧКИ РОСЫ

1. Совместите значения температур Сухого (Dry Bulb) и Мокрого (Wet Bulb) термометров.
2. Найдите температуру Мокрого (Wet Bulb) термометра и считайте значение температуры ТОЧКИ РОСЫ (DEW POINT) в окошке.
3. Совместите температуру Сухого термометра (Dry Bulb) и температуру Точки Росы (Dew Point).
4. Считайте значение ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ (RELATIVE HUMIDITY) в окошке.